

TINIEC

# GUIA RAPIDA DEL USUARIO.

## *Mini 3*

Mezclador Giroscópico  
Para Litro y Galón.

# *Mini3*

GUIA RAPIDA DEL USUARIO

## INDICE

	PAGINAS
Especificaciones técnicas	3
Medidas de seguridad e instalación	4
Cómo operar el <i>Mini3</i>	5,6

# Mini3

GUIA RAPIDA DEL USUARIO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# TINTEC

“MEZCLANDO EL MUNDO”

Servicio Técnico: (044) 553254 4065 - (044) 55 18027468  
Ventas: tintec33@gmail.com, tintec32@gmail.com

MODELO : MINI 3

No. SERIE : 001

POTENCIA : 1/4 HP

PESO : 56 Kg

FRECUENCIA : 50/60Hz

CORRIENTE DE  
CARGA COMPLETA : 6 A

VOLTAJE NOMINAL : 120 V

FECHA DE  
FABRICACIÓN : 03/20



MEDIDAS DEL *Mini3*:

ALTURA: 45 CM, ANCHO: 48 CM, PROFUNDIDAD: 59.5 CM

## MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.

La guía rápida del usuario contiene instrucciones importantes en la instalación y operación del mezclador giroscópico **Mini 3 Tintec**. Por favor lea cuidadosamente esta guía para una apropiada instalación y una mejor operatividad.

1. Para un buen funcionamiento del equipo, la instalación eléctrica debe de ser a una tensión nominal de 110 a 130 VAC. De lo contrario podría dañar el equipo.

**PRECAUCIÓN: Si cuenta con una tensión nominal mayor a 150 VAC, “No Instalar el equipo en estas condiciones”.**

2. Desempaque el mezclador y bájelo de la tarima.
3. El Mezclador se debe instalar en una superficie plana y asilado de cualquier elemento anormal (goteras, polvo, altas temperaturas, etc.) lo cual dañe o impida su buen funcionamiento.
4. **PRECAUCIÓN: Antes de Energizar el mezclador**, abra con cuidado la cortina y asegúrese de **retirar la extensión y la tapa del contenedor de carga**.
5. Ajuste la altura de las patitas niveladoras según sea necesario y con un nivel de gota, asegúrese de nivelar la maquina en sus 4 ejes.
6. Para comenzar a operar el **Mini 3**, es importante asegurarse de que la maquina no contenga nada en su interior.
7. Conecte la maquina a la fuente de corriente más próxima asegurándose que sean 120 V, sin anteponer ninguna extensión.

## CÓMO OPERAR EL *Mini 3*

1. Después de conectar el *Mini 3* a la luz, ponga en posición "ON" el interruptor termo magnético de encendido que se encuentra en el costado izquierdo de la máquina.
2. Revise en el panel de control superior que el botón paro de emergencia rojo esté liberado, esto significa que la maquina esta energizada y lista para trabajar.
3. Abra la cortina empujándola hacia atrás desde la manija.
4. Verifique que el contenedor de carga esté hacia arriba, si no es así, gírelo manualmente desde el contenedor de carga hasta poner la cavidad del bote hacia arriba. Una vez que esté listo, puede comenzar la acción de carga del producto a mezclar. Recuerde que el *Mini 3* está diseñado para mezclar litros y Galones.
5. Para poner la tapa del contenedor de carga, es necesario meter el envase de pintura centrado y sobreponerle la tapa. Asegúrese que las guías de la tapa corran por las ranuras del contenedor de carga.
6. Presione con fuerza para que el resorte inferior se comprima y según el tamaño del bote, **gire hacia la derecha en el caso del Galón y hacia la izquierda en el caso del litro**, hasta que las guías de la tapa entren en las muescas del contenedor de carga y quede la tapa cerrada a presión.
7. Para quitar la tapa del contenedor de carga, empuje hacia abajo con fuerza y gire hacia el lado contrario del cierre. Si es un envase de litro, gire hacia la derecha y si el envase de galón, gire hacia la izquierda. Recuerde presionar y girar hasta que se liberen las guías de la tapa.
8. Para comenzar a mezclar el producto, asegúrese que está bien puesta y centrada la tapa del contenedor. Cierre la cortina y presione de manera suave el botón maestro de inicio.
9. Al iluminarse la luz verde del botón de inicio, indica que el ciclo de mezcla ha comenzado.
10. El *Mini 3* cuenta con un timer electrónico programado previamente con 2 minutos de tiempo de mezcla para ambos tamaños de contenedor: litro y galón.
11. Al término de cada ciclo, la luz verde del botón de inicio se apagará, esto indica que puede abrir la cortina, quitar la tapa del contenedor de carga y retirar su producto mezclado.

### **IMPORTANTE:**

**POR SU PROPIA SEGURIDAD ¡¡NO ABRA LA CORTINA EN NINGÚN MOMENTO DURANTE EL CICLO DE MEZCLA!!! SI esto sucede, el mecanismo para en automático.**

# Mini 3

## GUIA RAPIDA DEL USUARIO

12. En caso de emergencia: Pare el **Mini 3** de manera inmediata presionando el botón Rojo de paro de emergencia, el cual se ubica en el panel superior de control de la máquina. Esta acción cortará de manera inmediata la corriente del motor impidiendo que el mecanismo siga girando.
13. Con precaución, abra la cortina para revisar el problema.  
**(Si es necesario, desconecte la máquina)**
14. Gire de forma manual el mecanismo tomándolo desde el contenedor de carga y gire hasta ponerlo hacia arriba. La tapa del contenedor debe quedar frente a usted.
15. Después de inspeccionar el problema, quite la tapa y retire el envase.
16. Recuerde: Para quitar la tapa del contenedor de carga, empuje hacia abajo con fuerza y gire hacia el lado contrario del cierre. Si es un envase de litro, gire hacia la derecha y si el envase de galón, gire hacia la izquierda. Recuerde presionar y girar hasta que se liberen las guías de la tapa.
17. Si hubo derrame de pintura, por su seguridad desconecte la máquina y limpie con un paño. Si es necesario, humidézcalo.

**ATENCIÓN: ¡NUNCA DE MANTENIMIENTO NI REALICE SERVICIOS DE LIMPIEZA CON EL EQUIPO CONECTADO!**

Si tiene algún problema o requiere de algún mantenimiento, por favor comuníquese a los teléfonos que aparecen en la placa de identificación de nuestros equipos y con gusto lo atenderemos.

**TINIBEC**

**“MEZCLANDO EL MUNDO”.**

